

附件 14 考場照明設備維修及檢測作業檢核表

113 年國中教育會考考場照明設備維修及檢測作業檢核表

考區： 桃園 考場： 永豐高中（備用考場）

【檢測說明】

試場照度應至少量測兩天，量測前請關掉照明設備，再量測以下九點之座位桌面照度。

講台

★前左	★前中	★前右
★中左	★中	★中右
★後左	★後中	★後右

量測時間：☒第一次 113 年 4 月 23 日 ☐第二次 113 年 4 月 25 日

樓別 例：至善樓	樓層 例：2F	試場 編號 例：01	完成 保養 工作	天候狀況	試場內座位桌面照度 (單位：Lux)		
					前左	前中	前右
					中左	中	中右
					後左	後中	後右
國中部	3樓 203		☐	☒ 晴天 ☐ 陰(雨)天	270	109	53
					994	218	71
					1093	203	75
國中部	5樓 103		☐	☐ 晴天 ☒ 陰(雨)天	461	60	148
					403	55	98
					320	53	81
			☐	☐ 晴天 ☐ 陰(雨)天			

※備註：本表應於 113 年 5 月 10 日（五）前回傳至考區試務會，如不敷使用請自行加列或複印。

總務主任： _____ 考場總幹事： _____ 考場主任： _____

附件 14 考場照明設備維修及檢測作業檢核表

113 年國中教育會考考場照明設備維修及檢測作業檢核表

考區： 桃園 考場： 永豐高中（備用考場）

【檢測說明】

試場照度應至少量測兩天，量測前請關掉照明設備，再量測以下九點之座位桌面照度。

講台

★前左	★前中	★前右
★中左	★中	★中右
★後左	★後中	★後右

量測時間： ☒ 第一次 113 年 4 月 23 日 ☐ 第二次 113 年 4 月 25 日

樓別 例：至善樓	樓層 例：2F	試場 編號 例：01	完成 保養 工作	天候狀況	試場內座位桌面照度 (單位：Lux)		
					前左	前中	前右
					中左	中	中右
					後左	後中	後右
高中	3F		☐	☒ 晴天 ☐ 陰(雨)天	455	91	231
					688	142	140
					269	101	450
高中	4F		☐	☐ 晴天 ☒ 陰(雨)天	113	37	46
					97	27	42
					94	41	127
			☐	☐ 晴天 ☐ 陰(雨)天			

※備註：本表應於 113 年 5 月 10 日（五）前回傳至考區試務會，如不敷使用請自行加列或複印。

總務主任： _____ 考場總幹事： _____ 考場主任： _____